



FABRIQUE DE PEINTURES ET VERNIS
"CARROSSERIE, INDUSTRIE ET BATIMENT"
GROS ET DETAIL

INDUSTRIE - FICHE TECHNIQUE n°S1

LP SYNTHETIQUE INDUSTRIE
Réf. LP 527

A base de résine alkyde courte en huile.

NATURE ET DOMAINE D'UTILISATION

Peinture à séchage rapide particulièrement recommandée pour la mise en peinture des machines-outils, engins travaux publics, matériels agricoles, engins de manutention... Famille I - classe 4a AFNOR (NFT 36.005)

CARACTERISTIQUES

- Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine éloigné des sources de chaleur
- Teinte : selon nuancier ou sur échantillon
- Finition :
 - Réf. LP 527 : Finition brillante
 - Réf. LP 528 : Finition satinée
 - Réf. LP 529 : Finition mate
- Point éclair : 24°C
- Densité à 20°C : 1 à 1,2 selon la teinte
- Extrait sec : 55% variable selon la teinte



PROPRIETES

- Bon pouvoir couvrant
- Excellente résistance au jaunissement
- Séchage rapide
- Bonne résistance à la détrempe après 24 heures à 20°C



MISE EN OEUVRE

Dilution : 10 à 30% de diluant réf. LP 20 (rapide) ou réf. LP40 (lent)



METHODE D'APPLICATION

- Mode d'application : pistolet pneumatique ou airless
 - Viscosité d'application : 20" CF/4 à 20 °C
 - Pression : 4 kg/cm²
 - Rendement théorique : 6 à 8 m²/litre de mélange prêt à l'emploi
 - Nature support : métaux ferreux de préférence revêtus d'un primaire (LP86/TR 802 / GR 800 / BR 900 ou WASH)
- Dans tous les cas, le support doit être propre, sec et dérouillé



SECHAGE

Varie avec la température et le degré Hygrométrique de l'air ambiant à 20 °C

- hors poussière : 15'
- sec au toucher : 25 à 30'
- manipulable : 2 heures
- dur à coeur : +/- 1 semaine



CONDITIONNEMENT

: Seaux Métalliques de 5 kg -25 kg

Normes d'hygiène et de sécurité :

Ce produit contenant des solvants inflammables, il est conseillé d'utiliser un bon système de ventilation ainsi que des masques de protection et des dispositifs antidéflagrants.

Eviter au maximum le contact avec la peau et l'inhalation des vapeurs.

Eviter de respirer les vapeurs ou les fumées produites par le pistolet.

S'assurer du bon fonctionnement de la ventilation et éviter de fumer et de manger sur le lieu de travail.

La présente documentation n'engage pas notre responsabilité. Elle doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage